

**Tabela określenia szkód i wyceny prac remontowych po powodzi maj/czerwiec 2010 r. budynku szatniowego  
LZS Jadachy, Gmina Nowa Dęba, Powiat Tarnobrzelski, Województwo Podkarpackie**

Lp.	nazwa pomieszczenia	wys. pomieszczenia - m	wys. zalania - m	% zalania	pow. pomieszczeń netto - m <sup>2</sup>	rodzaj posadzki	stan posadzki	cena jednostkowa remontu zł/m <sup>2</sup> pow.netto	wartość remontu zł
1	pomieszczenia budynku szatni LZS Jadachy	2,50	0,3	12%	56,0	cementowa	dobry	tab.0401 k.03, w.01-00 - w01-03 - w01-08 - w01-09	

Wycenę kosztorysową remontu budynku szatni LZS Jadachy dokonano w oparciu o „Biuletyn cen robót remontowych po klęskach żywiołowych - BCK - II kwartał 2010 r.” - Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa „SEKOCENBUD” Warszawa.

Do obliczeń przyjęto powierzchnie netto, obliczoną na podstawie dokonanych w czasie wizji lokalnej obmiarów oraz tabele rozdziału 04. BCK - II kwartał 2010 r.

Zasięg zalania pomieszczeń w budynku określono na podstawie śladów pozostawionych przez wodę oraz oświadczenia poszkodowanego - Gminy Nowa Dęba.

Po uwzględnieniu wskaźnika regionalnego - rozdział 07. BCK - II kwartał 2010 r. w wysokości 0,979 i podatku VAT (23%)